

ООО «Инженерный центр «РуссЭксперт»

(ООО «ИЦ «РуссЭксперт»)

Юридический адрес:

198097, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, пом. 8-Н, оф. 334

Адрес места нахождения: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, оф. 232

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21ЛХ70

тел./факс: (812) 495-97-29, e-mail: ic.russexpert@yandex.ru

«25» августа 2021 г.

АКТ периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом по оценке соответствия лифтов Девятовым И.А., в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт, прораба ООО «ЛК«ИНТЕГРАЛ ПЛЮС» Ильина Я.А., и представителя владельца лифта, управляющего ООО «УК «Велес» Казеннова К.Ю., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019.

Идентификационный номер лифта: заводской № 0802002029

Адрес установки: г. Санкт-Петербург, Тишанова ул., д. 27/39, башня 2.

Испытания, проверки и измерения проведены 25.08.2021 г. (протокол испытаний № 5222/11)

Дефекты, неисправности несоответствия, выявленные при техническом освидетельствовании лифта

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
-	Не выявлено	-
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)		

Таблица 2

№ п/п	Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Срок устранения
1	2	3	4	5
1	П. 1, табл. 6 протокола	Лифт не поставлен на учет в Ростехнадзоре	Постановление Правительства № 743 от 24.06.17 П.10	До 30.09.2021 г.
2	П. 2, табл. 6 протокола	Не работает планка реверса дверей кабины лифта	Руководство по эксплуатации	До 30.09.2021 г.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.

3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.

Рекомендации

Специалист

ООО «ИЦ» РуссЭксперт»
Специалист Девятов И.А. _____
Инициалы Подпись

/Девятов И.А./
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта


_____ 
подпись

/Казеннов К.Ю./
ФИО

представитель специализированной
лифтовой организации

_____ 
подпись

/Ильин Я.А./
ФИО



ООО «Инженерный центр «РуссЭксперт»

(ООО «ИЦ «РуссЭксперт»)

Юридический адрес:

198097, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, пом. 8-Н, оф. 334

Адрес места нахождения: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, оф. 232

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21ЛХ70

тел./факс: (812) 495-97-29, e-mail: ic.russexpert@yandex.ru

«25» августа 2021 г.

АКТ

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом по оценке соответствия лифтов Девятовым И.А., в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт, прораба ООО «ЛК«ИНТЕГРАЛ ПЛЮС» Ильина Я.А., и представителя владельца лифта, управляющего ООО «УК «Велес» Казеннова К.Ю., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019.

Идентификационный номер лифта: заводской № 0802002030

Адрес установки: г. Санкт-Петербург, Типанова ул., д. 27/39, башня 1.

Испытания, проверки и измерения проведены 25.08.2021 г. (протокол испытаний № 5224/Н)

Дефекты, неисправности несоответствия, выявленные при техническом освидетельствовании лифта

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
-	Не выявлено	-
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)		

Таблица 2

№ п/п	Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Срок устранения
1	2	3	4	5
1	П. 1, табл. 6 протокола	Лифт не поставлен на учет в Ростехнадзоре	Постановление Правительства № 743 от 24.06.17 П.10	До 30.09.2021 г.
2	П. 2, табл. 6 протокола	Не отрегулирована работа двухсторонней переговорной связи в купе кабины лифта (плохая слышимость)	ГОСТ Р 53780-2010 П.5.5.3.16	До 15.09.2021 г.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.

3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.

Рекомендации

ООО «ИЦ» РуссЭксперт
Специалист Девятов И.А.

Специалист

штамп

подпись

/Девятов И.А./
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта


подпись

/Казеннов К.Ю./
ФИО

представитель специализированной
лифтовой организации

подпись

/Ильин Я.А./
ФИО



ООО «Инженерный центр «РуссЭксперт»

(ООО «ИЦ «РуссЭксперт»)

Юридический адрес:

198097, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, пом. 8-Н, оф. 334
Адрес места нахождения: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, оф. 232
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21ЛХ70
тел./факс: (812) 495-97-29, e-mail: ic.russexpert@yandex.ru

«24» августа 2021 г.

АКТ периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом по оценке соответствия лифтов Девятовым И.А., в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт, прораба ООО «ЛК«ИНТЕГРАЛ ПЛЮС» Ильина Я.А., и представителя владельца лифта, управляющего ООО «УК «Велес» Казеннова К.Ю., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019.

Идентификационный номер лифта: заводской № 0802002032

Адрес установки: г. Санкт-Петербург, Тиганова ул., д. 27/39, башня 4.

Испытания, проверки и измерения проведены 24.08.2021 г. (протокол испытаний № 5199/11)

Дефекты, неисправности несоответствия, выявленные при техническом освидетельствовании лифта

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
-	Не выявлено	-
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)		

Таблица 2

№ п/п	Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Срок устранения
1	2	3	4	5
1	П. 1, табл. 6 протокола	Лифт не поставлен на учет в Ростехнадзоре	Постановление Правительства № 743 от 24.06.17 П.10	До 30.09.2021 г.
2	П. 2, табл. 6 протокола	Отсутствует (оборван) груз дверей шахты 1-го этажа	Руководство по эксплуатации	До 30.09.2021 г.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта


1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.

3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.

Рекомендации

Специалист



/Девятов И.А./
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта


A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

/Казеннов К.Ю./
ФИО

представитель специализированной
лифтовой организации

A handwritten signature in blue ink, appearing as a stylized cursive script.

/Ильин Я.А./
ФИО



ООО «Инженерный центр «РуссЭксперт»

(ООО «ИЦ «РуссЭксперт»)

Юридический адрес:

198097, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, пом. 8-Н, оф. 334

Адрес места нахождения: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, оф. 232

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21ЛХ70

тел./факс: (812) 495-97-29, e-mail: ic.russexpert@yandex.ru

«24» августа 2021 г.

АКТ

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом по оценке соответствия лифтов Девятовым И.А., в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт, прораба ООО «ЛК«ИНТЕГРАЛ ПЛЮС» Ильина Я.А., и представителя владельца лифта, управляющего ООО «УК «Велес» Казеннова К.Ю., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019.

Идентификационный номер лифта: заводской № 0802002033

Адрес установки: г. Санкт-Петербург, Тиханова ул., д. 27/39, башня 3.

Испытания, проверки и измерения проведены 24.08.2021 г. (протокол испытаний № 5197/II)

Дефекты, неисправности несоответствия, выявленные при техническом освидетельствовании лифта

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
-	Не выявлено	-
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)		

Таблица 2

№ п/п	Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Срок устранения
1	2	3	4	5
1	П. 1, табл. 6 протокола	Лифт не поставлен на учет в Ростехнадзоре	Постановление Правительства № 743 от 24.06.17 П.10	До 30.09.2021 г.
2	П. 2, табл. 6 протокола	Неравномерная просадка тяговых канатов в ручьях канатопроводящего шкива	Руководство по эксплуатации ГОСТ Р 53780-2010 П. 5.4.3.5	До 30.09.2021 г.
3	П. 61 Приложение В ГОСТ 34583	Не отрегулирован зазор между буфером и опорной плитой рамы противовеса	Монтажный чертеж	До 30.09.2021 г.
4	П. 41 Приложение В ГОСТ 34583	Износ вкладышей баншиков кабины лифта	Руководство по эксплуатации	До 30.09.2021 г.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта


1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.

3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.

Рекомендации

Специалист



/Девятов И.А./
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта


подпись

/Казеннов К.Ю./
ФИО

представитель специализированной
лифтовой организации

подпись

/Ильин Я.А./
ФИО



ООО «Инженерный центр «РуссЭксперт»

(ООО «ИЦ «РуссЭксперт»)

Юридический адрес:

198097, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, пом. 8-Н, оф. 334
Адрес места нахождения: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, оф. 232
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР. АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21ЛХ70
тел./факс: (812) 495-97-29, e-mail: ic.russexpert@yandex.ru

«24» августа 2021 г.

АКТ периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом по оценке соответствия лифтов Девятовым И.А., в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт, прораба ООО «ЛК«ИНТЕГРАЛ ПЛЮС» Ильина Я.А., и представителя владельца лифта, управляющего ООО «УК «Велес» Казеннова К.Ю., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019.

Идентификационный номер лифта: заводской № 0802002062

Адрес установки: г. Санкт-Петербург, Тинанова ул., д. 27/39, башня 3.

Испытания, проверки и измерения проведены 24.08.2021 г. (протокол испытаний № 5196/П)

Дефекты, неисправности несоответствия, выявленные при техническом освидетельствовании лифта

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
-	Не выявлено	-
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)		

Таблица 2

№ п/п	Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Срок устранения
1	2	3	4	5
1	П. 1, табл. 6 протокола	Лифт не поставлен на учет в Ростехнадзоре	Постановление Правительства № 743 от 24.06.17 П.10	До 30.09.2021 г.
2	П. 19 Приложение В ГОСТ 34583	Не работает аварийное освещение в купе кабины лифта	ГОСТ Р 53780-2010 П. 5.5.6.15.2	До 30.09.2021 г.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта


1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.

3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.

Рекомендации

Специалист



/Девятов И.А./
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта


подпись

/Казеннов К.Ю./
ФИО

представитель специализированной
лифтовой организации

подпись

/Ильин Я.А./
ФИО



ООО «Инженерный центр «РуссЭксперт»

(ООО «ИЦ «РуссЭксперт»)

Юридический адрес:

198097, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, пом. 8-Н, оф. 334

Адрес места нахождения: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, оф. 232

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21ЛХ70

тел./факс: (812) 495-97-29, e-mail: ic.russexpert@yandex.ru

«24» августа 2021 г.

АКТ

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом по оценке соответствия лифтов Девятовым И.А., в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт, прораба ООО «ЛК«ИНТЕГРАЛ ПЛЮС» Ильина Я.А., и представителя владельца лифта, управляющего ООО «УК «Велес» Казеннова К.Ю., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019.

Идентификационный номер лифта: заводской № 0802002064

Адрес установки: г. Санкт-Петербург, Тишанова ул., д. 27/39, башня 2.

Испытания, проверки и измерения проведены 24.08.2021 г. (протокол испытаний № 5201/11)

Дефекты, неисправности несоответствия, выявленные при техническом освидетельствовании лифта

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
-	Не выявлено	-
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)		

Таблица 2

№ п/п	Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Срок устранения
1	2	3	4	5
1	П. 1, табл. 6 протокола	Лифт не поставлен на учет в Ростехнадзоре	Постановление Правительства № 743 от 24.06.17 П.10	До 30.09.2021 г.
2	П. 2, табл. 6 протокола	Не работает планка реверса дверей кабины лифта	Руководство по эксплуатации	До 30.09.2021 г.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта


1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.

3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.

Рекомендации

Специалист



Девятов И.А./
ФИО


С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

/Казеннов К.Ю./
ФИО

представитель специализированной
лифтовой организации

/Ильин Я.А./
ФИО



ООО «Инженерный центр «РуссЭксперт»

(ООО «ИЦ «РуссЭксперт»)

Юридический адрес:

198097, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, пом. 8-Н, оф. 334

Адрес места нахождения: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, оф. 232

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21ЛХ70

тел./факс: (812) 495-97-29, e-mail: ic.russexpert@yandex.ru

«25» августа 2021 г.

АКТ

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом по оценке соответствия лифтов Девятовым И.А., в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт, прораба ООО «ЛК«ИНТЕГРАЛ ПЛЮС» Ильина Я.А., и представителя владельца лифта, управляющего ООО «УК «Велес» Казеннова К.Ю., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019.

Идентификационный номер лифта: заводской № 0802002066

Адрес установки: г. Санкт-Петербург, Типанова ул., д. 27/39, башня 1.

Испытания, проверки и измерения проведены 25.08.2021 г. (протокол испытаний № 5225/И)

Дефекты, неисправности несоответствия, выявленные при техническом освидетельствовании лифта

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
-	Не выявлено	-
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)		

Таблица 2

№ п/п	Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Срок устранения
1	2	3	4	5
1	П. 1, табл. 6 протокола	Лифт не поставлен на учет в Ростехнадзоре	Постановление Правительства № 743 от 24.06.17 П.10	До 30.09.2021 г.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта


1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.

3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.

Рекомендации

Специалист



/Девятов И.А./
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта


подпись

/Казеннов К.Ю./
ФИО

представитель специализированной
лифтовой организации

подпись

/Ильин Я.А./
ФИО



ООО «Инженерный центр «РуссЭксперт»

(ООО «ИЦ «РуссЭксперт»)

Юридический адрес:

198097, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, пом. 8-Н, оф. 334
Адрес места нахождения: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, оф. 232
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР. АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21ЛХ70
тел./факс: (812) 495-97-29, e-mail: ic.russexpert@yandex.ru

«24» августа 2021 г.

АКТ периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом по оценке соответствия лифтов Девятовым И.А., в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт, прораба ООО «ЛК«ИНТЕГРАЛ ПЛЮС» Ильина Я.А., и представителя владельца лифта, управляющего ООО «УК «Велес» Казеннова К.Ю., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019.

Идентификационный номер лифта: заводской № 080208267

Адрес установки: г. Санкт-Петербург, Тупанова ул., д. 27/39, баня 4.

Испытания, проверки и измерения проведены 24.08.2021 г. (протокол испытаний № 5198/11)

Дефекты, неисправности несоответствия, выявленные при техническом освидетельствовании лифта

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
-	Не выявлено	-
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)		

Таблица 2

№ п/п	Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Срок устранения
1	2	3	4	5
1	П. 1, табл. 6 протокола	Лифт не поставлен на учет в Ростехнадзоре	Постановление Правительства № 743 от 24.06.17 П.10	До 30.09.2021 г.
2	П. 2, табл. 6 протокола	Не отрегулирована работа дверей шахты 1-го этажа	Руководство по эксплуатации	До 30.09.2021 г.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.

3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.

Рекомендации

Специалист

ООО «ИЦ» РуссЭксперт»
Специалист Девятов И.А. _____
подпись

/Девятов И.А./
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта


подпись

/Казеннов К.Ю./
ФИО

представитель специализированной
лифтовой организации

подпись

/Ильин Я.А./
ФИО



ООО «Инженерный центр «РуссЭксперт»

(ООО «ИЦ «РуссЭксперт»)

Юридический адрес:

198097, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, пом. 8-Н, оф. 334

Адрес места нахождения: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, оф. 232

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21ЛХ70

тел./факс: (812) 495-97-29, e-mail: ic.russexpert@yandex.ru

«24» августа 2021 г.

АКТ периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом по оценке соответствия лифтов Девятовым И.А., в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт, прораба ООО «ЛК«ИНТЕГРАЛ ПЛЮС» Ильина Я.А., и представителя владельца лифта, управляющего ООО «УК «Велес» Казеннова К.Ю., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019.

Идентификационный номер лифта: заводской № 0802002068

Адрес установки: г. Санкт-Петербург, Типанова ул., д. 27/39, башня 4.

Испытания, проверки и измерения проведены 24.08.2021 г. (протокол испытаний № 5200/11)

Дефекты, неисправности несоответствия, выявленные при техническом освидетельствовании лифта

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением ЖГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
-	Не выявлено	-
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)		

Таблица 2

№ п/п	Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Срок устранения
1	2	3	4	5
1	П. 1, табл. 6 протокола	Лифт не поставлен на учет в Ростехнадзоре	Постановление Правительства № 743 от 24.06.17 П.10	До 30.09.2021 г.
2	П. 2, табл. 6 протокола	Повреждена кнопка «Стоп» в приямке лифта	Руководство по эксплуатации	До 15.09.2021 г.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.

3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.

Рекомендации

Специалист

ООО «ИЦ» РусЭксперт
Специалист Девятков И.А.

/Девятков И.А./
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта


подпись

/Казеннов К.Ю./
ФИО

представитель специализированной
лифтовой организации

подпись

/Ильин Я.А./
ФИО



ООО «Инженерный центр «РуссЭксперт»

(ООО «ИЦ «РуссЭксперт»)

Юридический адрес:

198097, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, пом. 8-Н, оф. 334
Адрес места нахождения: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, оф. 232
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21ЛХ70
тел./факс: (812) 495-97-29, e-mail: ic.russexpert@yandex.ru

«25» августа 2021 г.

АКТ

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом по оценке соответствия лифтов Девятовым И.А., в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт, прораба ООО «ЛК«ИНТЕГРАЛ ПЛЮС» Ильина Я.А., и представителя владельца лифта, управляющего ООО «УК «Велес» Казеннова К.Ю., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019.

Идентификационный номер лифта: заводской № 0802002069

Адрес установки: г. Санкт-Петербург, Типанова ул., д. 27/39, башня 2.

Испытания, проверки и измерения проведены 25.08.2021 г. (протокол испытаний № 5223/П)

Дефекты, неисправности несоответствия, выявленные при техническом освидетельствовании лифта

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
-	Не выявлено	-
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)		

Таблица 2

№ п/п	Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Срок устранения
1	2	3	4	5
1	П. 1, табл. 6 протокола	Лифт не поставлен на учет в Ростехнадзоре	Постановление Правительства № 743 от 24.06.17 П.10	До 30.09.2021 г.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта


1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.

3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.

Рекомендации


Специалист



/Девятов И.А./
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта



/Казеннов К.Ю./
ФИО

представитель специализированной
лифтовой организации



/Ильин Я.А./
ФИО